

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH
DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 455/BQL-DB
Báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết kiến
nghị của 13 hộ dân tại tổ 3, thôn 12, xã
Nhân Cơ.

Đăk Nông, ngày 20 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện huyện Đăk R'lấp;
- Ủy ban nhân dân xã Nhân Cơ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp nhận được công văn số 63/CV-TTPTQĐ, ngày 21/8/2019 của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đăk R'lấp đề nghị giải quyết Đơn kiến nghị của 13 hộ dân gồm ông Mai Đắc Phương, Đặng Thành Nông, Lê Hùng Thanh, Nguyễn Bảy, Đặng Cáp, Đặng Trên, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Sách, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Tục, Nguyễn Văn Sinh, Đặng Thị Mai, Nguyễn Văn Thiết thường trú tại tổ 3, thôn 12, xã Nhân Cơ. Nội dung kiến nghị: Xem xét giải quyết hỗ trợ việc nước đất từ mặt bằng khu công nghiệp Nhân Cơ tràn vào ao hồ, vườn rẫy gây ảnh hưởng bồi lấp ao hồ ngập úng cây trồng làm giảm năng suất cây trồng của các hộ dân.

Sau khi xem xét nội dung đơn kiến nghị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp có ý kiến như sau:

Ngày 10/9/2019, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp với UBND xã Nhân Cơ và các Nhà thầu thi công hành kiểm tra xác minh hiện trạng ao hồ, cây trồng của các hộ dân bị ảnh hưởng bồi lấp, ngập úng. Qua kiểm tra thực tế 13 hộ dân trên có ao hồ, cây trồng nằm khu vực sau nhánh suối Hạ lưu đập số 4 cách mặt bằng dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ từ 2 km đến 2,5 km, Đoàn làm việc nhận thấy hiện trạng và mức độ ảnh hưởng các ao hồ, cây trồng của các hộ dân như sau:

Hiện trạng một số ao hồ và cây trồng của các hộ dân dọc theo hai bên mép suối bị nước đất bùn tràn vào, lượng đất bùn bồi lấp trong ao hồ và dưới các hố gốc cây trồng một lớp mỏng. Nguyên nhân xảy ra ảnh hưởng là do dòng suối bị nhỏ hẹp, bị cong uốn khúc và bị bồi lấp đất bùn, có đoạn suối bị tắc nghẽn do cây, cỏ, rác khi lượng mưa lớn nước thoát không kịp gây ngập tràn, một số ao hồ có bờ ao thấp, hộ dân đào mương dẫn lấy nước từ suối vào ao để sử dụng tưới vào mùa khô mùa mưa không lấp lại. Mặt khác các hộ gia đình đào ao tự phát từ đất sinh cạn để phục vụ tưới tiêu cây công nghiệp nên dòng chảy không thăng và bị thu hẹp gây cản trở dòng chảy. Còn lại một số ao hồ thực tế kiểm tra không bị nước bùn đất tràn vào như phản ánh của các hộ dân.

(Kèm theo Biên bản làm việc ngày 10/9/2019)


Để giải quyết dứt điểm nước đất bùn tràn vào ao hồ, cây trồng và biện pháp khắc phục lâu dài là đào khơi thông mở rộng dòng suối, tránh tình trạng các hộ dân

tiếp tục khiếu kiện về sau, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp kính đề nghị UBND huyện Đăk R'lấp chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị chuyên môn phối hợp tổ chức cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước các khe suối thuộc khu vực thoát nước Khu công nghiệp Nhân Cơ theo chỉ đạo tại Công văn số 1135/UBND-CNXD ngày 14/3/2018 và Công văn số 1548/UBND-CNXD ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Đăk Nông.

Sau khi các cấp có thẩm quyền tổ chức cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước các khe suối thuộc khu vực thoát nước Khu công nghiệp Nhân Cơ xong, Chủ đầu tư sẽ có phương án khắc phục đào khai thông kênh mương dòng suối dự kiến vào đầu mùa khô năm 2019.

Trên đây là kết quả kiểm tra giải quyết đơn kiến nghị của 13 hộ dân đã phản ánh tại tổ 3, thôn 12, xã Nhân Cơ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp báo cáo UBND huyện Đăk R'lấp, UBND xã Nhân Cơ xem xét, phối hợp giải quyết./.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


Hồ Sĩ Diệp

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Ban QLDA và PTQĐ h.Đăk R'lấp (p/h);
- 13 hộ dân;
- Ban Giám đốc, P.KT, P.ĐB;
- Lưu VT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 năm 2019, Tại tổ 3, thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R'lấp. Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông: Hồ Sĩ Điện | Chức vụ: Phó Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Phúc Hiệp | Chức vụ: PP Đèn bù-GPMB |
| - Ông: Trần Đăng Tú | Chức vụ: CV Phòng Kỹ thuật |

2. Đại diện UBND xã Nhân Cơ:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Thành | Chức vụ: Phó chủ tịch |
| - Ông: Phạm Văn Dũng | Chức vụ: CB Địa chính |

3. Đại diện Nhà thầu thi công:

- | | |
|---------------------|--|
| - Ông: Đoàn Sơn Hải | Chức vụ: Đại diện Cty TNHH XD T. Công |
| - Ông: Phan Mạnh Hà | Chức vụ: Đại diện Công ty Thái Sơn E&C |

Nội dung làm việc:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà thầu thi công tổ chức kiểm tra thực địa theo kiến nghị của 13 hộ dân gồm ông Mai Đắc Phương, Đặng Thành Nông, Lê Hùng Thanh, Nguyễn Bảy, Đặng Cáp, Đặng Trên, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Sách, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Tục, Nguyễn Văn Sinh, Đặng Thị Mai, Nguyễn Văn Thiết thường trú tại tổ 3, thôn 12, xã Nhân Cơ với nội dung kiến nghị: Xem xét giải quyết hỗ trợ việc nước đất từ mặt bằng khu công nghiệp Nhân Cơ tràn vào ao hồ, vườn rẫy gây ảnh hưởng bồi lấp ao hồ ngập úng cây trồng làm giảm năng suất cây trồng của các hộ dân.

Thời gian kiểm tra lúc 8 giờ 30 phút ngày 10/9/2019 tại nhánh suối sau Hạ lưu đập tràn số 4 cách mặt bằng khu công nghiệp Nhân Cơ từ 2km đến 2,5km. Đoàn trực tiếp kiểm tra mức độ ảnh hưởng đến cây trồng, ao hồ của 13 hộ dân nhận thấy như sau:

1. Hộ Mai Đắc Phương: Ao hồ và cây trồng không bị nước đất đổ tràn và bồi lấp, tuy nhiên bị ngập một số cây cà phê khu vực sát sinh cỏ tự nhiên.

2. Hộ Đặng Cáp: Do dòng suối bị bồi lấp, nhô hẹp lượng mưa lớn dẫn đến nước từ suối tràn bờ vào ao kèm nước đất đổ có ảnh hưởng đến ao và cây trồng (Cà phê, cây ăn trái khác).

3. Hộ Đặng Thành Nông: Bờ chấn của ao tưới cạnh dòng suối thấp, đoạn dòng chảy bị cong cây cỏ mọc cạnh dòng suối nhiều và bị bồi lấp, làm tắc nghẽn dòng chảy

phá vỡ bờ ao, lượng mưa lớn nước đất đắp tràn và bồi lăng 02 ao, không ảnh hưởng đến cây trồng.

4. Hộ Đặng Trân: Bờ chắn của ao tưới cạnh dòng suối thấp, suối bị bồi lăng lượng mưa lớn nước kèm theo đất đắp tràn bờ vào ao, không bị ảnh hưởng cây trồng.

5. Hộ Đặng Thị Mai: Bờ chắn của ao cạnh dòng suối thấp, lòng suối bị bồi lăng, nhỏ hẹp lượng mưa lớn dẫn đến nước đất đắp tràn vào ao số lượng ao bị ảnh hưởng 04 ao. Không bị ảnh hưởng đến cây trồng.

6. Hộ Nguyễn Văn Huy: Do hộ gia đình đào mương dẫn nước từ suối vào ao, có đoạn bờ ao bị thấp, lòng suối bị bồi lăng, nhỏ hẹp lượng mưa lớn nên nước đất đắp tràn bờ (mức độ ảnh hưởng nhẹ), không ảnh hưởng cây trồng.

7. Hộ Nguyễn Quang Vinh: Do hộ gia đình đào mương dẫn nước từ suối vào ao, có đoạn bờ ao bị thấp, lòng suối bị bồi lăng, nhỏ hẹp lượng mưa lớn nên nước đất đắp tràn bờ (mức độ ảnh hưởng nhẹ). Có bị ảnh hưởng cây trồng cà phê sát mép bờ suối.

8. Hộ Nguyễn Bảy: Ao hồ và cây trồng không bị ảnh hưởng nước đất đắp tràn vào ao do ở xa dòng suối chính hơn 30 m, nguyên nhân ngập úng do nhánh suối phụ nhỏ hẹp có cốt mặt nước ngang với cốt mặt nước dòng suối chính nên bị út đọng gây ngập úng cây trồng và nước tràn vào ao hồ.

9. Hộ Lê Hùng Thanh: Do lòng suối bị bồi lăng, nhỏ hẹp, có 02 ao nằm sát ngay eo dòng suối bờ ao thấp lượng mưa lớn dẫn đến nước đất đắp từ ngoài suối tràn làm bể bờ gây bồi lấp ao, bị ảnh hưởng ngập và bồi lăng bồn cây trồng cà phê.

10. Hộ Nguyễn Tục: Do lòng suối bị bồi lăng, nhỏ hẹp, có 02 ao nằm sát ngay eo dòng suối bờ ao thấp lượng mưa lớn dẫn đến nước đất đắp từ ngoài suối tràn làm bể bờ gây bồi lấp ao, có ảnh hưởng bị ngập và bồi lăng bồn cây trồng cà phê.

11. Hộ Nguyễn Văn Sinh: Ao hồ và cây trồng không bị ảnh hưởng nước đất đắp tràn vào ao, do ở xa dòng suối chính hơn 40 m, nguyên nhân ngập úng do nhánh suối phụ nhỏ hẹp có cốt mặt nước ngang với cốt mặt nước dòng suối chính nên bị út đọng gây ngập úng cây trồng và nước tràn vào ao hồ.

12. Hộ Nguyễn Thị Sách: Do lòng suối bị bồi lăng, nhỏ hẹp, không bị nước đất đắp tràn vào ao, có ảnh hưởng bị ngập và bồi lăng cây ăn trái (Chuối) cây dâu tằm cạnh mép bờ suối.

13. Hộ Nguyễn Văn Thiết: Lòng suối bị bồi lăng, nhỏ hẹp lượng mưa lớn nước có tràn vào một góc ao, không bị ảnh hưởng cây trồng và không bị bồi lăng đất đắp tràn vào.

* Từ những nội dung kiểm tra trên Đoàn nhận thấy nguyên nhân nước đất tràn ao hồ, cây trồng của các hộ dân là:

- Lòng suối bị cong uốn khúc, bị bồi lăng do đất đắp, có đoạn suối bị tắc nghẽn' do cây, cỏ, rác và lượng mưa lớn nước thoát không kịp gây ngập úng.

- Một số ao hồ có bờ ao thấp và hộ dân đào mương dẫn lấy nước từ suối vào ao để sử dụng tưới vào mùa khô đến mùa mưa không lấp lại.

- Đa số diện tích đất ao hồ trên chưa cấp giấy CNQSD đất, các hộ dân đào ao tự phát từ đất sinh cạn để phục vụ tưới tiêu cây công nghiệp, dòng chảy không thăng có đoạn quanh co uốn khúc, bị thu hẹp cản trở lưu lượng nước, bị bồi lắng.

Trên đây là nội dung Đoàn kiểm tra thực tế mức độ ảnh hưởng ao hồ, cây trồng của 13 hộ dân và làm cơ sở trả lời cho các hộ dân và báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Biên bản kết thúc vào lúc 15 giờ 50 phút cùng ngày, được thông qua tất cả cùng nghe thống nhất ký tên.

**ĐĐ Ban QLDA ĐTXD các công
trình dân dụng và công nghiệp**



**KT. GIÁM ĐỐC
PGĐ. Hồ Sĩ Diệp**

Đại diện UBND xã Nhân Cơ

[Handwritten signature]

Đại diện Nhà thầu thi công

[Handwritten signature]
Đến ký thay Phan Văn Lì