

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK R'LẤP

Số: /UBND-DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk R'Lấp, ngày tháng năm 2024

Về việc trả lời đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Năm, trú tại tổ dân phố 1 thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp.

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Năm, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức
Số ĐT: 0966226306

Ngày 15/5/2024, UBND huyện Đắk R'Lấp nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Năm, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức với nội dung liên quan đến dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Phan Chu Trinh từ thị trấn Kiến Đức đi thôn 8, xã Kiến Thành.

Tóm tắt nội phản ánh: Trong quá trình thi công dự án Đường Phan Chu Trinh, có thi công công ngang đường trên phần đất trồng sầu riêng của gia đình bà Năm, dẫn đến khi mưa nước chảy xuống làm ảnh hưởng, thiệt hại đối với vườn sầu riêng của gia đình (khoảng 50 cây), qua đó bà Năm đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm có biện pháp khắc phục và bồi thường thiệt hại cho gia đình.

Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND huyện Đắk R'Lấp đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra và tham mưu UBND huyện trả lời nội dung đơn. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện (Chủ đầu tư). UBND huyện có ý kiến trả lời như sau:

- Vị trí công thoát nước theo phản ánh của bà Năm là công thoát nước ngang đường tại lý trình Km1+616 thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Phan Chu Trinh từ thị trấn Kiến Đức qua thôn 8, xã Kiến Thành kiểm tra hồ sơ thiết kế và thực tế cho thấy:

+ Đây là vị trí công hiện hữu, đã được đầu tư theo dự án trước đây, qua thời gian dài bị tắc nghẽn, không thoát được nước; theo hồ sơ thiết kế của dự án nâng cấp, mở rộng đường Phan Chu Trinh tại vị trí công này thiết kế bổ sung hố thu tại thượng lưu, nối dài đôt công và gia cố tường đầu, tường cánh phía hạ lưu của công (không phải công xây dựng mới).

+ Nước từ hạ lưu của công chảy trực tiếp về hệ thống rãnh dọc (phải tuyến) của đường Châu Giang đi Quảng Tân (DH43), đã được đầu tư bằng đá hộc lát khan miết mạch (hiện nay đã có dấu hiệu hư hỏng và xói lở), không chảy trực tiếp vào vườn của bà Năm. Tuy nhiên do lượng nước tập trung nhiều hệ thống rãnh dọc thoát nước không đủ để thoát nước dẫn đến có tràn vào và gây ảnh hưởng đến vườn cây của hộ gia đình (tại thời điểm kiểm tra ngày 03/6/2024 cây sầu riêng còn sống và đang mang trái).

- Liên quan đến việc xử lý hệ thống dẫn dòng từ hạ lưu của công về dòng chảy tự nhiên (khoảng 200m): Theo Báo cáo của Chủ đầu tư thì hiện nguồn vốn dự phòng của dự án Nâng cấp, mở rộng đường Phan Chu Trinh không đủ để phát sinh hệ thống nói

trên, về vấn đề này, trong thời gian tới UBND huyện sẽ xem xét, cân đối nguồn kinh phí để thực hiện việc gia cố hệ thống dẫn dòng từ hạ lưu của vị trí cống nói trên về dòng chảy tự nhiên để đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng cũng như không ảnh hưởng tới việc sản xuất nông nghiệp của người dân (hệ thống này cũng là hệ thống rãnh dọc của tuyến đường huyện Châu Giang đi Quảng Tân ĐH43).

Đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện.

Trên đây là ý kiến trả lời nội dung đơn phản ánh của UBND huyện Đăk R'Lấp đề bà Nguyễn Thị Năm được biết và phối hợp trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- Ban TCD huyện;
- Ban QLDA&PTQĐ;
- UBND xã Kiến Thành;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Công Dũng